

Soll-Bruchstelle

Wellfire Grillkamine sind sehr hochwertige Einzelanfertigungen, welche in reiner Handarbeit hergestellt werden. Die Seitenwände, Rückwände, Bodenplatte und die Simsplatte sind mit Eisen armiert. Die Simsplatte hat eine ringförmige Eisenarmierung wodurch die Wärme gezielt auf die Sollbruchstelle geleitet wird. Die entstehende Hitze läßt jede Simsplatte unweigerlich reißen. Damit dieser Riss den Kamin nicht Optisch beeinträchtigt wurde diese Sollbruchstelle an der hinteren Seite des Wellfire Grillkamins eingebaut. Dieser Riss ist gewollt und stellt keine Reklamation da.



**Sollbruchstelle
in der Simsplatte.**



**Sollbruchstelle
in der Simsplatte.**



**Hinweis welcher
bei jedem Kamin
beiliegt.**

In diesem Bereich kann sich schon während der Lagerung bis zum Aschenkasten ein Haarriss bilden. An dieser Stelle ist durch die Anordnung der Stahlarmierung eine gewollte Dehnfuge entstanden. Dadurch entstehen durch Überhitzung des Kamins auf der Sichtfläche der Arbeitsplatte keine Risse. Nach dem Aufbauen wird der Haarriss von der Rückwand und den Scharnotteplatten überdeckt und ist somit kaum sichtbar und deshalb kein Reklamationsgrund.

V této oblasti se může již během přepravy, skladování nebo po prvním použití vytvořit vlasová trhlinka procházející až k otvoru pro popelník. Tato trhlinka slouží k uvolnění napětí v pracovní desce při přetopení kibu a společně s vhodně rozmístěnou výtlačí zabraňuje významu poškození na viditelném místě. Po sestavení kibu není tato prasklina téměř viditelná a není důvodem pro reklamaci. Po sestavení je trhlinka kryta zadní stěnou a šarnovými deskami.

Rückseite der Simsplatte hat eine Sollbruchstelle.