



# Soll-Bruchstelle

Wellfire Grillkamine sind sehr hochwertige Einzelanfertigungen, welche in reiner Handarbeit hergestellt werden. Die Seitenwände, Rückwände, Bodenplatte und die Simsplatte sind mit Eisen armiert. Die Simsplatte hat eine ringförmige Eisenarmierung wodurch die Wärme gezielt auf die Sollbruchstelle geleitet wird. Die entstehende Hitze läßt jede Simsplatte unweigerlich reißen. Damit dieser Riss den Kamin nicht Optisch beeinträchtigt wurde diese Sollbruchstelle an der hinteren Seite des Wellfire Grillkamins eingebaut. Dieser Riss ist gewollt und stellt keine Reklamation da.

Sollbruchstelle in der Simsplatte.



Sollbruchstelle in der Simsplatte.



Hinweis welcher bei jedem Kamin beiliegt.

<p>In diesem Bereich kann sich schon während der Lagerung bis zum Aufbaubeginn ein Haarriss bilden. An dieser Stelle ist durch die Anordnung der Stahlarmierung eine gewisse Bruchlage vorhanden. Diesem verstehen durch Überlagerung des Kamins auf der Seite des Aufbaubeginns keine Risse. Nach dem Aufbau wird der Kamin von der Rückwand mit der Sollbruchstelle überdeckt und es wird keine weitere und deshalb keine Reklamation und</p>	<p>V této oblasti se může již během přepravy sklazení nebo po prvním použití vytvořit vlasovitá trhliny. Protože je v tomto místě umístěna železná armatura, tato trhlinka slouží k usměrnění napětí v průběhu jeho a společně s vhodně rozmístěnou výztuží zabraňuje vzniku popraskání na viditelném místě. Po sestavení kamna není tato prasklina téměř viditelná a není důvodem pro reklamaci. Po sestavení se trhlinka kryje zadní stěnou a samozřejmě desku.</p>
---	---

Rückseite der Simsplatte hat eine Sollbruchstelle.